

«Согласовано»

Председатель профкома:

_____ Кичаева О.С.

10 января 2023г.

«Утверждаю»

Директор МБОУ СШ№85:

_____ М.Ю.Селезнёв

10 января 2023г.

Инструкция №ИОТ-012.8-2023

по охране труда для учащихся при работе на сверлильном станке

Глава 1. Общие требования по охране труда

1. К работе на сверлильном станке под руководством учителя допускаются учащиеся с 5-ого класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
3. При работе на сверлильном станке возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:
отсутствие защитного кожуха ременной передачи;
травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков;
ранение рук при плохом закреплении детали;
наматывание одежды или волос на шпиндель станка;
неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.
4. При работе на сверлильном станке должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решётка с диэлектрическим резиновым ковриком.
5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.
7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю.
8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
9. Обучающиеся, допустившие невыполнение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

Глава 2. Требования по охране труда перед началом работы

10. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
11. Убедиться в наличии и надёжности крепления защитного кожуха ременной передачи, а также соединения защитного заземления с корпусом станка.
12. Разложить инструменты и заготовки в определённом установленном порядке на тумбочке или на специальном приспособлении, убрать всё лишнее.
13. Надёжно закрепить сверло в патроне и обрабатываемую деталь на столе станка в тисках.
14. Проверить исправную работу станка на холостом ходу.
15. Проветрить помещение учебной мастерской.

Глава 3. Требования по охране труда во время работы

16. Перед сверлением металла накрестить центры отверстий, а деревянные заготовки в центре отверстий наколоть шилом.
17. Сверло к детали подавать плавно, без усилий и рывков, только после того, как шпиндель станка наберёт полную скорость вращения.
18. Не наклонять голову близко к вращающемуся шпинделю станка и сверлу.

19. Запрещается держать руками при сверлении незакреплённую в тисках деталь, а также работать в рукавицах.
20. Не класть посторонних предметов на станину станка.
21. Не смазывать и не охлаждать сверло во время работы станка с помощью мокрых тряпок.
22. Не тормозить руками патрон станка или вращающееся сверло.
23. При сверлении крупных деревянных заготовок подложить под них на пол станка обрезок доски.
24. Особое внимание и осторожность проявлять в конце сверления. При выходе сверла из материала заготовки уменьшить подачу.
25. Не оставлять работающий станок без присмотра.

Глава 4. Требования по охране труда по окончании работы

26. Отвести сверло от заготовки и выключить станок.
27. После останковки вращения сверла удалить стружку со станка с помощью щётки, а из пазов станочного стола металлическим крючком. Не сдувать стружку ртом и не сметать её рукой.
28. Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический ящик с крышкой.
29. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
30. Проветрить помещение учебной мастерской.

Глава 5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

31. При возникновении неисправности в работе станка, поломке сверла, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести сверло от детали, выключить станок и сообщить об этом учителю.
32. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.
33. При получении травмы сообщить учителю, которому оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

Инструкцию составил зам. директора по ОБ и ОТ Саламадин И.С .